

Памятка безопасности для посетителей завода

На территории челябинского завода ОМК необходимо:



Перемещаться только в сопровождении представителей завода. Строго придерживаться маршрута движения и не отклоняться от него без разрешения ответственного лица, не заходить за ограничительную разметку и защитные ограждения опасной зоны



Держаться за перила при передвижении по лестницам, переходным мостикам. Не разговаривать по мобильному телефону во время движения по ним



Избегать негабаритных мест во время движения автомобильного и железнодорожного транспорта, а также мест под поднимаемым, опускаемым, висящим и перемещаемым грузом



Носить закрытую обувь, с каблуком не выше 3 см.



Быть внимательным к сигналам различных видов транспорта, грузоподъемных механизмов и своевременно реагировать на них. Не заходить в зону действия грузоподъемных механизмов

Категорически запрещается:



Появляться в состоянии алкогольного, наркотического, или иного токсического опьянения, а также проносить отравляющие, алкогольные, наркотические, взрывчатые вещества и любой вид оружия



Курить вне специально отведенных мест, обозначенных знаком «Место для курения»



Входить в опасную зону работающего оборудования, движущихся машин и механизмов



Проносить с собой объемные сумки, пакеты, рюкзаки и другую объемную кладь



Проводить фото-видеосъемку без специального разрешения



Садиться на перила, барьеры, ограждения, оконные проемы, а также вставать на них. Становиться на крышки люков, колодцев, перелезать через ограждения



Прикасаться к электрооборудованию, клеммам и электропроводам, арматуре общего освещения и открывать дверцы электрошкафов. Прикасаться к материалам, продукции, частям оборудования на производственных участках



Находиться в производственных подразделениях без СИЗов



Выбрасывать отходы (мусор) вне специально отведенных мест



Находиться в зоне электромагнитного поля людям с кардиостимуляторами



Не пристегиваться в движущемся автотранспорте, оборудованном ремнями безопасности